Xtend & Entailages

PLUG 2GO ! XTEND										×	
3150L	3ISOL Ph					OCOP P	OCOL ExPP	N N	TIBNO TIBNO	V D	

5



es Specials : Intos Plugge *Des Socials : Into Plugge*

La Solution de Gertrude N°5 Xtend & Entaillage



Bonjour à vous,

« La solution de Gertrude »,

Tutoriels de Plug2go de Planbois.com afin de vous familiariser avec ce plug-in (plugin) pour Sketchup.

Ce plugin est dédié à la construction bois.

Dans ce numéro 5 nous traiterons des outils Xtend et Entaillage

« Xtend » l'outil ajustement de pièces

L'outil « Xtend « est un outil permettant d'ajustement de ou des pièces par rapport à des faces ou autre pièce.

Cet outils crée des coupes aux pièces afin d'épouser la face ou la pièce choisi pour ajustement.

Ces outils travaillent en duo avec nos composants dynamique Xtend .

Tous les composants Dynamiques de plug2go à l »exception des fermettes industrielles sont pourvus de l'option Xtend.

Barre outils Xtend

PLUG 2GO ! XTEND											
						COP	2COL	u u	H 4		2N

« ENTA » l'outil entaillages

les entaillages seront utilisés lors de créations supplémentaires de faces et arrêtes sur une pièce.

Barre outils entaillage



Exemple 1

Ajustement de panneaux :

Lors de réalisation des murs ossature dans « La solution de Gertrude »n° 4 nous l'avons utilisé.

Mais ce que nous n'avons pas encore vu jusque là ce sont les attributs d'options Xtend du composant dynamique panneau « voile travaillant »:

Prenons un de ces composants depuis la bibliothèque principale.



Puis une fois inséré dans la scène nous ouvrons la fenêtre des options du composant...

	Options du composant - Voile Travaillant Parois XTend	model 3d 2d Norwan N 22
	Composant Dynamique+ XTend	
	Couleur matière OS8	MOB DC XT CHARPENTE DC XT MADRIERS DC XT
	Epaisseur Panneau 0.009 m	DC MUR
	Largeur panneau 1. 196 m	Ossature fenètre
	Longueur Panneau 2.8 m	Ossature Porte + ossature
	Espassement (jeux) Entre Panneaux 0.004 m	Spenne Ford Commune
The Design of the second second	Choix XTend XTend sur Largeur 🗹 [3]	Ossature fenëtre + ossature
	Nombre panneaux	Ossature I
	Nom de la pièce Panneau	
	Matière du panneau OS8	Ossature Porte I
		Ossature Fenêtre I
	Appliquer	Voile Travaillant
		DC DALLE
		DC CHARPENTE
		DC BARDAGE
and the second second		availants

Nous apercevront du choix proposé de l'attribut Xtend :

Xtend sur largeur du panneau ou soit Xtend sur la hauteur du panneau.



Voyons maintenant dans nos compositions de composants dynamiques ... les « COMPOS »



En double cliquant (ouvrir le premier étage du composant) sur le composant « MUR A »

et en sélectionnant le panneaux puis en ouvrant la fenêtre des options nous pourront accéder à ce choix décrit ci dessus

Procédure:





nous avons ainsi ouvert le premier étage...Et nous pouvons sélectionner le composants dynamique souhaité ici le panneau...



Ouverture des options d'un composant dynamique au sein du composition de composants Nous choisissons Xtend sur hauteur....

3	Options du com	nposant - 🗆	×	
	Voile T Parois	Fravaillant XTend		
	Composant Dynamique+)	KTend		
	Rotation	0°		
	Couleur matière	OSB	~	
	Epaisseur Panneau	0.009 m		
	Largeur panneau	1.196 m		
	Traitement	Classe 3	~	
	Longueur Panneau	2.8 m		
	Espassement (jeux) Entre Panneaux	0.004 m		
	Choix XTend	XTend sur Hauteur		
	Nombre panneaux	1		
	Distance Départ Premier Panneau	0 m		
	Nom de la pièce	Panneau		
	Matière du panneau	OSB	~	
	Appliquer			

Et nous appliquons ... (clic appliquer)

nous fermons la fenêtre des options , désélectionnons le composant en cliquant sur un espace blanc et refermons le composant...



Ou plus simplement pour tout refermer en cliquant sur un espace blanc en dehors de la boite dessinée en pointillés



Nous procéderons de cette manière pour panneaux pour la réalisation de pignon...

Réalisation Pignon



Exemple 1

Exemple 1 :

Ouvrons notre bibliothèque compositions



puis insérons un mur A dans un calque nommé ici pignon exemple 1

3		Comp	ositions DC	-		Nom 🗸	Visible	Co
Mur A	Fermett	e A Ferme	A			 ○ Layer0 ● Pignon exemple 1 		
Nou	veau	Ossature	Panneaux	Liteaux	*			

nous entrons les paramètres ... nous allons dans ce premier exercice garder la lisse basse et nous lui donnons une classe de traitement classe 2



paramètres panneaux



nous configurons plus dans le détail en double cliquant sur le mur A et entrer dans les options des composants.





Voile Travaillant Parois XTend

Composant Dynamique+ XTend

Rotation	0°
Couleur matière	OSB 🔽
Epaisseur Panneau	0.009 m
Largeur panneau	1.196 m
Traitement	Classe 3
Longueur Panneau	2.8 m
Espassement (jeux) Entre Panneaux	0.004 m
Choix XTend	XTend sur Largeur
Nombre panneaux	XTend sur Hauteur
Distance Départ Premier Panneau	0 m
Nom de la pièce	Panneau
Matière du panneau	OSB 🔽

Appliquer



Composant Dynamique+ XTend

Rotation	0°
Couleur matière	OSB 🔽
Epaisseur Panneau	0.009 m
Largeur panneau	1.196 m
Traitement	Classe 3
Longueur Panneau	2.8 m
Espassement (jeux) Entre Panneaux	0.004 m
Choix XTend	XTend sur Hauteur
Nombre panneaux	5
Distance Départ Premier Panneau	0 m
Nom de la pièce	Panneau
Matière du panneau	OSB 🔽



vous apercevrez que la texture c'est modifiée et vous confirme que l'option Xtend est configurée sur sa hauteur.

La texture redeviendra normale lors de la libération des pièces ...



profitons également de l'ouverture de la composition pour paramétrer la suppression des montants d'angles. (Pour exemple ici un pignon avec lisses est rarement un pan de seconde levée).

Sélectionnons l'ossature « montants », puis ouvrons la fenêtre options de la barre DC



Supprimons les montants...



Montants Pan Ossature Mur XTend

Composant Dynamique + XTend							
	Si vous ne voulez pas classifier la fiche o traitements laissez les paramêtres sur "	de débit en fonction de ne pas tenir compte ".	5				
	Rotation	0°					
	Epaisseur Ossature	0.145 m					
	*Longueur/hauteur par:	"Mesure"					
	Longueur Ossature	6 m					
	Ep section bois	0.045 m					
	Position du premier montant intermédiaire	0.574 m					
	*Hauteur montants	2.32 m					
	Entre-axes	0.6 m					
	Bois angle de liason à droite	non	1				
	Bois angle liaison gauche	non 🗸	2				
	Option Ajouter un montant suplémentaire	oui 🗸					
	Option param(calcul copies montants)	0.1 m					
	Nom de la pièce	bois ossature					
	Matière et classe Mécanique	~					
	Traitement	Classe 2					
	Appliquer						

Refermons la composition et libérons les pièces



Supprimons les lisses hautes ...



Traçons une ligne d'aide pour situer la hauteur de départ de nos lisses hautes



Depuis la bibliothèque principale nous emmenons dans la scène des lisses pour notre premier rampant de toit... (Degrés en nombre négatif)

Ainsi que l'option coupe d'onglet possible sur chant



de la même manière nous apportons dans la scène les lisse du deuxième rampant...

Cette fois çi la pente est a degré positif



Libérons les pièces ...



Prenons l'outil Xtend ...



et joignons les lisses haute en coupes d'onglet...



Coupes réalisées sur les autres lisses

Ajustons le bas des lisses avec l'outil ... »pièce à face »



On arrive à ceci



Isolons maintenant l'ossature ...





Puis sélectionnons les montants d'un coté et utilisons l'outil pièce(s) à pièce





On réalise la même opération pour le coté suivant ...



Un entaillage est à réaliser comme le montre l'image ci dessus ...

mais avant d'entailler nous allons dupliquer le montant central pour la fixation des lisses hautes



nous ajustons les montant dupliqués avec l'outil pièce à pièce...

a noter que les outils xtend rendent uniques toutes pièces sélectionnées par ceux ci automatiquement



On va utiliser l'outil entaillage pour le montant du centre .Il s'agit bien d'un entaillage car nous allons ajouter des faces à la pièce (il ne s'agit plus d'ajustement de face existante)....





L'entaillage par défaut entaille une pièce puis supprime la pièce entaillant.

Pour conserver cette pièce entaillant (pièce dure) nous copions cette pièce en mémoire puis une fois l'entaille effectuée nous la collons dans la scène à sa place d'origine.

Donc notre première action est de copier notre pièce entaillant, car nous voulons la conserver dans notre cas.



Puis nous prenons l'outil entailler en conservant la pièce dure ...







On clique oui



Maintenant passons aux panneaux et ajustons les à la face de la lisse haute à l'aide de l'outil pièce à face ...



Il nous reste l'entaillage du panneau.

Il est plus simple dans ce cas de le faire manuellement.

On ouvre le composant par un double clique



On tape au clavier la touche « L »(outil ligne de Sketchup)

On trace sur la face du panneau la ligne d'intersection du panneau et de la lisse



Puis avec la touche clavier « P » outil « pousser /tirer »





